

ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Μικρός μονόχωρος ναός του 16^{ου} αι.,
κατάγραφος εσωτερικά και στη δυτική
όψη με τοιχογραφίες

Χρόνια εγκαταλειμμένος και ερειπωμένος
με το νότιο τοίχο του μισογκρεμισμένο και
σε έντονη απόκλιση από την κατακόρυφο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ



Έντονη απόκλιση από κατακόρυφο νότιου τοίχου και καταστροφή ΝΑ γωνίας
Κατεστραμμένη στέγη



Έντονη απόκλιση από κατακόρυφο νότιου τοίχου και καταστροφή ΝΑ γωνίας



- Έντονη απόκλιση από κατακόρυφο νότιου τοίχου και καταστροφή ΝΑ γωνίας
- Υγρασία
- Κατεστραμμένα επιχρίσματα
- Αποσάθρωση δομικού κονιάματος





- Υγρασία
- Κατεστραμμένα επιχρίσματα
- Αποσάθρωση δομικού κονιάματος
- Αποσάθρωση ξυλείας





Τοιχογραφικός διάκοσμος στο
εσωτερικό

Ίχνη τοιχογραφιών δηλώνουν
προγενέστερη φάση
κατασκευής.





Υγρασία
Κατεστραμμένα επιχρίσματα
Αποσάθρωση δομικού κονιάματος
Αποσάθρωση ξυλείας
Κύρτωση βόρειου τοίχου,
εσωτερικά



Διάλυση της συνοχής της τοικοποιίας
Έντονη ρωγμή – διάλυση ΝΑ γωνίας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ



Βόρεια όψη, περί το 1970.

Διακρίνονται τα ψηλά δέντρα σε ελάχιστη απόσταση από το μνημείο



ΒΔ γωνία, περί το 1970



ΝΔ γωνία, περί το 1970



Νότια όψη, περί το 1970. Ήδη τμήμα της ΝΑ γωνίας έχει καταρρεύσει. Διακρίνεται μεταγενέστερο παράθυρο που διανοίχθηκε, καθώς και η διαφορετική δομή του ανατολικού τμήματος του νότιο τοίχου που δηλώνει ότι ανακατασκευάστηκε στο παρελθόν.



ΝΑ γωνία



Ανατολική όψη

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ



Έρευνα θεμελίωσης με διερευνητικές τομές



Έρευνα θεμελίωσης με διερευνητικές τομές. Αποκάλυψη θεμελίωσης προγενέστερου ναού μεγαλύτερων διαστάσεων



Αβαθής θεμελίωση στη θέση αυτή και αποκάλυψη τάφου που επεκτεινόταν και κάτω από την πάσχουσα τοιχοποιία



Αβαθής θεμελίωση στη θέση αυτή και αποκάλυψη τάφου που επεκτεινόταν και κάτω από την πάσχουσα τοιχοποιία




Η θεμελίωση του ανατολικού τοίχου του προγενέστερου ναού
συνεχίζεται κάτω από το σημερινό




Διάνοιξη του τάφου. Οι ρίζες των δέντρων μέσα σε αυτόν, ακόμα ζωντανές αν και τα δέντρα κόπηκαν στη δεκαετία του 1980

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ



Μεθοδολογία επαναφοράς



Μεθοδολογία επαναφοράς


Ο νότιος τοίχος εσωτερικά

Οι τοιχογραφίες δεν
απομακρύνθηκαν.

Μέριμνα λήφθηκε ώστε να μη
τους προκληθούν φθορές κατά
το στάδιο των εργασιών
επαναφοράς.



Ο νότιος τοίχος εξωτερικά





Αναδόμηση της ΝΑ γωνίας



Αρμολογήματα σε βάθος
Το αρχικό επίχρισμα διατηρήθηκε, ως υλική μαρτυρία της κατασκευής.



Ενέματα συγκόλλησης ρωγμών και πλήρωσης κενών
στο εσωτερικό των τοιχοποιιών

Αντικατάσταση
σαθρών ξυλοδεσιών





Πριν και μετά την ολοκλήρωση
των εργασιών





Ανατολική όψη, μετά τις εργασίες



Νότια και δυτική όψη, μετά τις στερεωτικές εργασίες



Βόρεια και ανατολική όψη, μετά τις στερεωτικές εργασίες

Ο νότιος τοίχος εσωτερικά,
μετά την επαναφορά του στην
κατακόρυφο και τη στερέωσή
του.

Διακρίνονται μερικά από τα
μέτρα για την προστασία των
τοιχογραφιών







Ο βόρειος τοίχος εσωτερικά, μετά τις στερεωτικές εργασίες



Ο ανατολικός τοίχος εσωτερικά,
μετά τις στερεωτικές εργασίες



Ο δυτικός τοίχος εσωτερικά, μετά τις
στερεωτικές εργασίες